

Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

COMUNE DI MOLLIA

Comune di Mollia,
Via Roma 16, I 3022 Mollia VC
C.F. 00433220027 - P.Iva: 00433220027

PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO TERMICO E ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO DELL'IMMOBILE DI
PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' CASACCE

Documento:

DE 02

Data:

settembre 2024

Note:

Contenuto:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Timbro e firma:



Progettista:

Dott. Arch. Paolo Ferraris
Viale Caduti per la libertà, n.3
Varallo (VC) 13019
tel. +39 340 1018466
e-mail: info@officina602.com
www.officina602.com

Paolo Ferraris

Documentazione fotografica

OGGETTO: ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO TERMICO E
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'IMMOBILE DI
PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' CASACCE


COMMITTENTE: Comune di Mollia,
Via Roma 16, cap. 13020 Mollia (Vc)


PROGETTISTI: |OFFICINA 602|
Dott. Arch. Paolo Ferraris, iscritto all'Ordine degli Architetti di
Vercelli al n. 602 con studio in viale caduti per la libertà n. 3,
Varallo (Vc) 13019

Lì, settembre 2024

I progettisti

(Dott. Arch. Paolo Ferraris)





Key map scatti fotografici esterni



Scatto 1 _Stato di fatto: vista d'insieme



Scatto 2 _Stato di fatto: fronte Nord Ovest



Scatto 3 _Stato di fatto: fronte Nord_Est



Scatto 4_ Stato di fatto: copertura



Scatto 5_ Stato di fatto: copertura




Scatto 6 Stato di fatto: esterno



Scatto 7 _Stato di fatto: conservazione dei parapetti lignei




Scatto 8_Stato di fatto: interno_piano terreno






Scatto 9 _Stato di fatto: interno piano terreno






Scatto IO_Stato di fatto: interno piano terreno stato di conservazione degli intonaci






Scatto 11 _Stato di fatto: interno piano terreno murature





Scatto 12_Stato di fatto: interno piano terreno elementi in legno






Scatto I3_Stato di fatto: interno piano primo parapetti







Scatto 14_State di fatto: interno piano primo solai in legno






Scatto 15_ Stato di fatto: interno piano primo solai in legno






Scatto 16_ Stato di fatto:
interno piano primo
strutture a sostegno dei
solai in legno





Scatto 17_Stato di fatto:
interno piano sottotetto
dettaglio copertura





Scatto 18_Stato di fatto:
interno piano sottotetto
dettaglio copertura

