

Regione Piemonte - Provincia di Vercelli

COMUNE DI BOCCIOLETO

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MESSA A NORMA, ADEGUAMENTO
E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO
CHE OSPITA LA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA

ELABORATO

E10

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DATA PROGETTO:

GENNAIO 2020

REVISIONE:

REV. 0

COMMESSA:

PUB 0015- 2014

NOTE:

PROGETTAZIONE:

Ing. Marco FAUDA PICHET

Via Duca D'Aosta, 53 - BORGOSIESIA (VC)
Tel. +39 0163 21773 - Fax +39 0163 27345
e-mail: studio.fauda@studiofauda.com

Arch. Marta BARBERIS NEGRA

CONSULENTE PER LA PARTE STORICO ARCHITETTONICA

Via D'Adda 29/D - VARALLO (VC)
Tel. +39 328 2136697
e-mail: martabarberis@gmail.com

ID. FILE:

H:\PUBBLICI\Boccioleto\Scuola dell'infanzia e primaria\ESECUTIVO

Progetto Esecutivo

LAVORI DI MESSA A NORMA, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO CHE OSPITA LA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA

Documentazione fotografica



Vista aerea dell'abitato di Boccioleto con indicazione dell'ubicazione dell'edificio scolastico oggetto di intervento.



SCUOLA PRIMARIA

UFFICI MUNICIPALI

SCUOLA INFANZIA

Vista dell'edificio dalla strada provinciale: l'edificio ospita al livello inferiore la scuola dell'infanzia e al livello superiore la scuola primaria mentre al primo piano sono collocati gli uffici municipali.



Vista prospetto nord ed est dell'edificio.



Vista prospetto nord dell'edificio.



Viste prospetto sud dell'edificio.



Viste prospetto Ovest dell'edificio



Viste prospetto Sud dell'edificio



Vista dei locali interni destinati a scuola dell'infanzia, con evidenza della parete ammalorata



Vista dei locali interni destinati a scuola dell'infanzia, con evidenza della parete ammalorata



Vista dei locali interni destinati a scuola dell'infanzia, con evidenza dei pavimenti danneggiati



Vista dei locali interni destinati a scuola dell'infanzia, con evidenza dei pavimenti danneggiati.



Vista dei servizi igienici della scuola dell'infanzia oggetto di intervento.



Vista dei servizi igienici della scuola dell'infanzia oggetto di intervento.



Vista dei servizi igienici della scuola dell'infanzia oggetto di intervento.



Vista dei locali interni destinati a scuola primaria, con evidenza dei serramenti oggetto di intervento e delle pareti da ritinteggiare.



Vista dei locali interni destinati a scuola primaria, con evidenza dei serramenti oggetto di intervento e dei pavimenti danneggiati



Vista dei locali interni destinati a scuola primaria, con evidenza dei pavimenti danneggiati..



Vista dei locali interni destinati a scuola primaria, con evidenza dei pavimenti danneggiati..



Vista dei servizi igienici destinati a scuola primaria oggetto di intervento.



Vista serramenti esistenti da restaurare con l'inserimento di vetrocamera antisfondamento destinati alla scuola



Vista esterna dei serramenti esistenti da restaurare



Vista scala esterna di accesso all'edificio dove si prevede installazione di servoscala

Borgosesia, gennaio 2020

Ing. Marco Fauda Pichet

Arch. Marta Barberis Negra
(consulente per la parte storico – architettonica)